

4、学校工事実績紹介（営繕工事）



福岡県立苅田工業高等学校
机改造工事



福岡県立苅田工業高等学校
ドア改修工事

施工前



施工後



福岡県立北九州高等学校
プール改修工事

施工前



施工後



福岡県立北九州高等学校
教壇破損箇所貼替工事

施工前



施工後



福岡県立門司学園高等学校
電灯破損復旧工事

施工前



施工後



福岡県立門司大翔館高等学校
塗装工事

施工前



施工後



福岡県立門司大翔館高等学校
倉庫新築工事

施工前



施工後



国立大学法人 福岡教育大学
内部改修及びE V新設工事



福岡県立宗像高等学校
破損フェンス改修工事



福岡県立小倉工業高等学校
防球ネット新設工事



福岡県立小倉工業高等学校
出入口ミラー新設工事

施工前



施工後



福岡県立小倉西高等学校

駐車場改修工事

施工前



施工後



福岡県立小倉聴覚特別支援学校

U字側溝改修工事

施工前



施工後



福岡県立小倉東高等学校

擁壁陥没部補修工事

施工前



施工後



福岡県立戸畑高等学校
看板新設工事

施工前



施工後



福岡県立戸畑高等学校
看板新設工事

施工前



施工後



福岡県立戸畑高等学校
少量危険物貯蔵庫新設工事

施工前



施工後



福岡県立八幡中央高等学校
アスファルト陥没部修繕工事

施工前



施工後



福岡県立中間高等学校
タイル浮部貼替工事

施工前



施工後



福岡県立東筑高等学校
グラウンド陥没部修繕工事

施工前



施工後



福岡県立苅田工業高等学校

防球ネット増設工事

施工前



施工後



福岡県立苅田工業高等学校

破損アスファルト復旧及び
ガードパイプ新設工事

施工前



施工後



福岡県立若松高等学校

コーナー手摺取付工事

施工前



施工後



福岡県立行橋高等学校

床改修工事

施工前



施工後



福岡県立行橋高等学校

階段室塗装工事